



Taxa för brandskyddskontroll 2024-06-01 – 2025-05-31

	Tillämpningsområde Emmaboda och Torsås kommuner. För utförande av föreskriven brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § Lag om skydd mot olyckor (2003:778) utgår ersättning enligt denna taxa.	
1.	Objekt i småhus	Kronor
1.1	Inställelse för utförande av brandskyddskontroll Helårsbebott hus	196 kr
	Inställelse för utförande av brandskyddskontroll Fritidshus	325 kr
1.2	Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal	718 kr
1.3	Kontroll av ytterligare eldstad Ansluten till rökkanal i samma skorsten som i 1.2.	261 kr
1.4	Särskilt Brandskyddskontroll Förhöjd inställelseavgift för kontroll utöver normalt planerat arbete. Fastighetsägaren begär själv kontroll för att säkert kunna elda i sin eldstad. T.ex. efter uppehåll i regelbunden brandskyddskontroll/sotning. Kontroll av eldstad med tillhörande rökkanal.	457 kr 718 kr
1.5	Tilläggsavgift För kontroll genom temperaturmätning, tryckmätning, röktrycksprovning eller läckagemätning uttas ersättning för mertiden med pris som anges i 4.3.	798 kr/tim.
2.	Övriga objekt	
2.1	Kontrollavgift Kontrollavgift utgår med pris (timersättning) som anges i 4.3	
2.2	Nyinstallationsbesiktning Besiktningsavgiften utgår med ett fast pris per besiktning.	2 500 kr
3.	Avgift för efterkontroll	
3.1	För separat utförd efterkontroll av förelagd brandskyddsåtgärd utgår ersättning med pris (timersättning) som anges i 4.3 samt transportersättning.	
4.	Särskilda bestämmelser	
4.1	Då kontrollen inte kunnat utföras enligt ordinarie avisering och särskilda skäl för detta inte förelagat, utgår ersättning för såväl den ordinarie inställelsen som för den extra inställelsen.	



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYDOST

	<p>För den ordinarie inställelsen (då kontrollen inte kunnat utföras) utgår ersättning för småhus med Grundavgift enligt 1.1 eller för övriga objekt enligt 2.1 med timersättning för faktiskt nedlagd tid (restid och administration) som beräknas enligt 4.3.</p> <p>För den extra inställelsen utgår ersättning för småhus med Grundavgift enligt 1.1 och Kontrollavgift enligt 1.2 eller för övriga objekt Kontrollavgift enligt 2.1.</p>	
4.2	För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid orsakat av att objektet inte är tillgängligt under ordinarie arbetstid, utgår ersättning med pris som anges i 4.3 samt tillägg motsvarande de merkostnader som arbetet föranleder.	
4.3	<p>Timersättning Timersättning utgår per person. För kontroll utförd under ordinarie arbetstid räknas påbörjad kvartstimme som hel halvtimme.</p> <p>För kontroll utförd utom ordinarie arbetstid räknas påbörjad halvtimme som hel halvtimme.</p> <p>Vid beräkning av arbetstidens längd enligt 4.2 och 4.3 inräknas förflyttningstiden till och från arbetsplatsen.</p>	798 kr
4.4	I angivna ersättningar ingår kostnaden för teknisk utrustning och förbrukningsmaterial samt för protokollering av brandskyddskontrollen. Protokollet skickas ut separat.	
5.	Indexreglering av taxan	
5.1	Taxan revideras årligen i enlighet med aktuellt sotningsindex, som överenskommit mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Sveriges Kommuner och Regioner. Från och med år 2024, indexinförande 1 juni, årligen justera taxan i enlighet med det nationella Sotningsindex som meddelas i cirkulär av Sveriges Kommuner och Regioner.	